



AYUNTAMIENTO DE
VILLASUR DE HERREROS



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BURGOS

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS (BURGOS)



FASE PARA APROBACIÓN PROVISIONAL

DN-CT CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

REDACTOR:

Oscar Espinosa Camarero.- Arquitecto

COLABORADOR:

Miguel Ángel Ordóñez Gutiérrez.- Ingeniero de Caminos, C. y Puertos

Julio de 2.013

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS (BURGOS)

DOCUMENTO PARA APROBACION PROVISIONAL

DN-CT CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

INDICE

CAPÍTULO I.-CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE PROTECCIÓN

Artículo 1.1.-CRITERIOS DE CATALOGACIÓN

Artículo 1.2.-GRADOS DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO II.-CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

SECCIÓN PRIMERA.-TIPOS DE INTERVENCIÓN

Artículo 2.1.1.-TIPOS DE INTERVENCIÓN

SECCIÓN SEGUNDA.-NORMAS DE PROTECCIÓN

Artículo 2.2.1.-PROTECCIÓN INTEGRAL

Artículo 2.2.2.-PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Artículo 2.2.3.-PROTECCIÓN AMBIENTAL

SECCIÓN 3.-OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.3.1.-PARTICULARIDADES EN LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS

Artículo 2.3.3.-PLANEAMIENTO CON INCIDENCIA EN BIENES DE INTERES
CULTURAL

Artículo 2.3.2.-EDIFICIOS PROTEGIDOS EN RUINA

CAPÍTULO III.-FICHAS DEL CATÁLOGO

CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLASUR DE HERREROS

CAPÍTULO I.-CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE PROTECCIÓN

Artículo 1.1.-CRITERIOS DE CATALOGACIÓN

Este documento tiene por objeto la protección y conservación de los elementos de interés por sus valores arquitectónicos, artísticos, culturales, conformadores del ambiente o del paisaje, presentes o pasados, que deban ser protegidos, conservados o recuperados, según lo establecido en el artículo 121 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) y en los artículos 49 y 54 de la Ley 12/2.002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Además de las obligaciones establecidas en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, que son de aplicación a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de Interés Cultural o Conjunto Histórico Artístico y de lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, las Normas Urbanísticas señalan una serie de categorías de protección a determinados elementos catalogados que, por sus valores históricos o artísticos, deben ser objeto de una salvaguarda especial en el aspecto constructivo.

Artículo 1.2.-GRADOS DE PROTECCIÓN

Se establecen en las Normas Urbanísticas tres grados distintos de protección para los elementos y edificios que existen en el término municipal con valores históricos o artísticos, que en orden de importancia son las siguientes: **Integral, Estructural y Ambiental**. Los edificios incluidos en estas categorías de protección no podrán incrementar las alturas que poseen en la actualidad. El Ayuntamiento podrá otorgar ayudas a los particulares para la rehabilitación y mejora de los mismos, mediante la exención de tasas y sistemas análogos.

CAPÍTULO II.-CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

SECCIÓN PRIMERA.-TIPOS DE INTERVENCIÓN

Artículo 2.1.1.-TIPOS DE INTERVENCIÓN

En cada una de los grados de protección establecidos en el artículo anterior es posible la ejecución de un determinado tipo de obra, que se diferencian en: obras de conservación, de mantenimiento, de consolidación, de restauración, de reforma, de reconstrucción, de rehabilitación, de ampliación y de demolición, teniendo cada una

las particularidades que se contienen en la Norma de Protección que le sea de aplicación.

-**Obras de conservación** son las destinadas a mantener el ornato e higiene de las edificaciones mediante el arreglo y reposición de acabados en mal estado, tales como solados, revocos, pinturas, etc.

-**Obras de mantenimiento** son las reparaciones de elementos constructivos e instalaciones deteriorados necesarios para continuar con el uso del edificio, tales como, la cubierta, los desagües, la calefacción, etc., sin que afecten a la morfología ni a la estructura de la edificación.

-**Obras de consolidación** son las de refuerzo de los elementos estructurales para dar mayor solidez y afianzar la edificación, incluso con sustitución parcial de éstos.

-**Obras de restauración** son las destinadas a la recuperación de las condiciones originales de los elementos de la edificación sobre la que se actúa, sin aporte de nuevos diseños y, en su caso, con eliminación de los elementos impropios añadidos.

-**Obras de reforma** son las que modifican los espacios de un edificio ya construido o suponen un cambio de alguno de sus elementos o materiales.

-**Obras de reconstrucción** son las de sustitución de una edificación existente por otra nueva, bien sea parcial o totalmente.

-**Obras de rehabilitación** son las destinadas a conseguir o mejorar las necesarias condiciones de habitabilidad del edificio para el uso al que se destinan.

-**Obras de ampliación** son aquellas obras que suponen el incremento de la superficie o del volumen edificado.

-**Obras de demolición** son las destinadas a derribar o deshacer una edificación, bien sea parcial o totalmente.

SECCIÓN SEGUNDA.-NORMAS DE PROTECCIÓN

Artículo 2.2.1.-PROTECCIÓN INTEGRAL

Definición: Es el grado de protección que afecta a todo el inmueble, preservando por tanto todas sus características, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido.

En esta categoría y en el catálogo correspondiente se incluyen edificios en los que merece la pena que sean conservadas la totalidad de sus características arquitectónicas y edificatorias por los valores excepcionales que poseen.

Se procurará la recuperación de las esencias tipológicas culturales que pueden haber desaparecido por anteriores actuaciones mediante un estudio específico realizado por personal especializado, con la supervisión de la Comisión Territorial de Patrimonio.

Obras autorizadas: Se permiten únicamente las obras de **conservación, mantenimiento, consolidación y restauración**, sin que se admita añadido alguno, permitiéndose, en su caso, la **supresión de elementos impropios**. Así, en los proyectos que sobre los elementos de esta categoría se realicen se procurará la recuperación de las esencias tipológicas culturales de los mismos, debiendo ser informados favorablemente por la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León de manera previa a su ejecución.

Usos: Serán los que permita la ordenanza de aplicación en suelo urbano y las Normas de Protección en cada categoría de suelo rústico.

Observaciones: Se deberá tener en cuenta, en su caso, la protección específica que pudiera otorgar el Catálogo Municipal de Bienes integrantes de Patrimonio Arqueológico.

Artículo 2.2.2.-PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Definición: Es el grado de protección que afecta a la identidad del inmueble y a los elementos básicos que definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio.

Se comprenden en esta categoría elementos y conjuntos de los núcleos urbanos de Villasur de Herreros y Urrez con importantes valores a conservar, que están señalados con esta protección en la documentación gráfica y en el catálogo correspondiente.

Obras autorizadas: Se permiten en ella, además de las **obras de conservación, mantenimiento, consolidación y restauración, las de reforma y rehabilitación interior**, con posibilidad de redistribución de espacios y sustitución de materiales, pero con mantenimiento de la situación de los elementos definitorios de su morfología y tipología arquitectónica, tales como las escaleras, los forjados, la cubierta, las fachadas y los huecos.

Así mismo se permiten las **obras de reconstrucción parcial** a los efectos de las **obras de consolidación, restauración, reforma y rehabilitación autorizadas**, debiéndose **eliminar los elementos impropios** que se indican en las fichas de los elementos catalogados que se incluyen en el CAPÍTULO III.-FICHAS DE ELEMENTOS de este Catálogo de Elementos.

Usos: Serán los que permita la ordenanza de aplicación en suelo urbano y las Normas de Protección en cada categoría de suelo rústico.

Edificabilidad: Se mantendrá el volumen edificado existente.

Alineaciones: Se mantendrán las alineaciones actuales definidas por la edificación existente, así como, en general, las tapias y los cerramientos de la parcela.

Condiciones estéticas particulares: Las condiciones estéticas a cumplimentar serán las establecidas en el CAPÍTULO 5.-ESTÉTICA del TÍTULO III CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN, de las presentes Normas Urbanísticas.

Observaciones: Se deberá tener en cuenta, en su caso, la protección específica que pudiera otorgar el Catálogo Municipal de Bienes integrantes de Patrimonio Arqueológico.

Artículo 2.2.3.-PROTECCIÓN AMBIENTAL

Definición: Es el grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo.

Se incluyen en ella los elementos y edificios de los núcleos urbanos de Villasur de Herreros y Urrez con valores estimables a proteger determinantes del ambiente del conjunto edificado, los cuales se indican en la documentación gráfica y en el catálogo correspondiente.

Obras autorizadas: Se autorizan en esta categoría, además de **las obras de conservación, mantenimiento, consolidación, restauración, reforma y rehabilitación interior con redistribución de espacios y sustitución de materiales, las obras de reconstrucción parcial**, todas ellas con el objetivo de la protección de la o las fachadas a vía pública, la altura de cornisa y la formación-volumen de cubierta. La protección de estos elementos se especifica en las fichas correspondientes, en las que se detalla el alcance de la misma en cada uno de ellos. En las actuaciones que se realicen se deberán **eliminar los elementos** considerados **impropios** en las fichas de los elementos catalogados que se incluyen en el CAPÍTULO III.-FICHAS DE ELEMENTOS de este Catálogo de Elementos Protegidos.

La protección en la fachada puede alcanzar a la totalidad de la misma o sólo a algunos elementos o materiales integrantes de la misma, según queda especificado en las fichas correspondientes.

En los casos en los que en la ficha correspondiente se permita la ampliación de los huecos existentes o la apertura de nuevos huecos en fachada, éstos serán rectangulares y tendrán tamaños en los que predomine la dimensión vertical sobre la horizontal, con una relación entre uno con veinte y uno con cincuenta (1,20 y 1,50), sin que sobrepasen un metro y veinte centímetros (1,20 m) en vertical ni cero con noventa metros (0,90 m) en horizontal. Los nuevos huecos estarán separados entre sí y de las fachadas de los edificios contiguos una distancia mínima de cero con sesenta

metros (0,60 m). Si los huecos se realizan en fábricas de piedra, deberán ir recercados con sillares de piedra al estilo tradicional.

En determinados edificios, la protección no contempla el volumen total, existiendo casos en los que la cubierta no se protege porque no tiene interés o tiene unas condiciones que no facilitan el uso del edificio. Consecuentemente, se permite la formación de una nueva cubierta con las condiciones de la ordenanza correspondiente.

Los edificios de pajares catalogados tendrán protegidos determinados huecos y algunos de sus materiales de construcción y siempre el hueco de portón en planta baja y el hueco para la paja en planta primera. En su posible transformación a vivienda unifamiliar, se mantendrán estos dos huecos con carpinterías de madera tradicionales, de manera que la puerta de acceso se contenga en el portón de planta baja y el hueco de pajar de planta primera vaya con carpintería de madera y cristal en su totalidad, de arriba abajo, cerrado con postigo de madera de morfología tradicional similar a los existentes en la actualidad, con apertura al exterior, que podrá dividirse en dos hojas.

En los pajares catalogados, siempre que se respeten los entramados y la arquitectura tradicional, se podrá aumentar la altura que tienen actualmente hasta igualarla a la del pajar contiguo, si esta es mayor, o a la que tenga el de mayor altura de la misma manzana. En este recrecido se permitirá, en su caso, la apertura de nuevos huecos, salvaguardando los entramados y la arquitectura tradicional. En todo caso la altura máxima del edificio será la definida como máxima por la ordenanza aplicable.

La apertura de nuevos huecos se permitirá en todos y cada uno de los pajares objeto de protección siempre y cuando se armonice con las características del edificio y del entorno en el que se enclava el inmueble.

Se mantendrá, caso de existir, el entramado de madera visto, tanto en vigas imprenta como en canes, postes, tramonés, tornapuntas y puentes, y a ser posible por encontrarse en buen estado, se conservará el material de plementería de tapial, adobe o yeso. Si no está en buenas condiciones de conservación, podrá ser sustituido por material cerámico o de otra naturaleza, que deberá ir revocado con mortero de cemento o de cal y acabado de pintura en colores admitidos por la ordenanza aplicable.

Dentro del volumen conformado por las fachadas y por la cubierta, podrán desarrollarse al interior de las edificaciones patios de luces e incluso construirse nuevos forjados.

Puntualmente, en casos excepcionales y justificándose adecuadamente por razones de su manifiesto deterioro e imposibilidad de restauración, se podrán autorizar obras de sustitución de elementos de las fachadas.

Se autorizan las **obras de ampliación** sólo si están permitidas por la normativa urbanística aplicable y figuran como tales en la ficha correspondiente.

Justificándose documentadamente su estado de ruina, a la que se deberán acompañar fotografías del estado actual, se admitirá su reconstrucción con empleo de los mismos materiales, la forma, las dimensiones y los huecos que tenía originariamente el edificio.

Parcela mínima: Será la catastral existente, sin que se autoricen nuevas parcelaciones.

Usos: Serán los que permita la ordenanza de aplicación en suelo urbano y las Normas de Protección en cada categoría de suelo rústico.

Edificabilidad: Se autoriza la edificabilidad resultante de la altura y frente actual del edificio y del fondo máximo permitido. En pajares la edificabilidad máxima será la definida por la altura autorizada y el fondo que tenga el edificio. En el caso de que la edificación protegida supere en la actualidad la edificabilidad máxima permitida, se autoriza la existente.

Altura máxima: Será la que posea la edificación actualmente existente si está protegida la altura del edificio. En pajares será la del pajar de más altura de la manzana y en todo caso la máxima autorizada por la ordenanza aplicable.

Fondo máximo edificable: Será el de la ordenanza aplicable a la edificación. En el caso de que la edificación protegida supere en la actualidad el fondo máximo permitido, se autoriza el existente.

Ocupación máxima: Será la de la ordenanza aplicable a la edificación. En el caso de que la edificación protegida supere en la actualidad la ocupación máxima permitida, se autoriza la existente.

Condiciones estéticas particulares: Las obras que se realicen respetarán lo establecido en el CAPÍTULO 5.-ESTÉTICA del TÍTULO III CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN de las presentes Normas Urbanísticas y las particulares de la ordenanza aplicable. Se admitirán los elementos de la fachada existentes en la actualidad que no se consideren como impropios en las fichas correspondientes, aunque no se encuentren autorizados en las condiciones estéticas generales y particulares.

Observaciones: Se deberá tener en cuenta, en su caso, la protección específica que pudiera otorgar el Catálogo Municipal de Bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico.

SECCIÓN 3.-OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.3.1.-PARTICULARIDADES EN LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS

Según lo establecido en el Decreto 571/1.963 de 14 de Marzo del Ministerio de Educación Nacional sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (B.O.E. 30.3.1963), los propietarios poseedores o usuarios de estas piezas y monumentos con más de cien años de antigüedad no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.

Para la enajenación y exportación de las piezas, cualquiera que sea su valoración, a que este Decreto se refiere, habrán de tenerse en cuenta las disposiciones vigentes en materia de exportación y comercio de obras de arte.

El Ayuntamiento tiene encomendado el cuidado de estas piezas y monumentos, siendo responsable de su vigilancia y conservación, por lo que deberá poner en conocimiento de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León cualquier infracción de las Normas vigentes sobre la materia, sin perjuicio de que adopte provisionalmente en casos de urgencia las medidas de seguridad y protección que estime oportunas.

Se prohíben las **obras de demolición total** de los edificios catalogados, en los que sólo se permiten los derribos propios de las obras que se autorizan en cada Norma de Protección.

Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, salvo en los casos previstos en el artículo 44.2 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona arqueológica o a un yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en materia de Arqueología.

La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las condiciones que deban incorporarse a la licencia.

Artículo 2.3.2.-EDIFICIOS PROTEGIDOS EN RUINA

Si el edificio catalogado se encontrara en ruina, la declaración deberá de hacerla el Ayuntamiento siguiendo el procedimiento legal, en el que se detallarán las medidas necesarias a tomar y los plazos para lograr su conservación o rehabilitación.

Si se iniciare procedimiento de declaración de ruina en algún inmueble que, además de estar catalogado, esté declarado Bien de Interés Cultural, la Consejería competente en materia de Cultura estará legitimada para intervenir como interesado en dicho expediente, debiéndole ser notificada la apertura y las resoluciones que en el mismo se adopten. En ningún caso podrá procederse a la demolición sin la autorización de la Consejería competente en materia de cultura. Si el inmueble estuviera declarado con las categorías de monumento o jardín histórico, la resolución por la que se declara la ruina sólo podrá disponer la ejecución de las obras necesarias para su conservación o rehabilitación, previo informe de la Consejería competente en materia de cultura.

En el supuesto de que la situación de un inmueble catalogado conlleve peligro inminente de daños a personas, la entidad que incoase expediente de ruina habrá de tomar las medidas oportunas para evitar dichos daños, adoptando las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de las características y elementos singulares del edificio. Dichas medidas no podrán incluir más demoliciones que las estrictamente necesarias, y en el caso de que se trate de un edificio declarado Bien de Interés Cultural, se atenderán a los términos previstos en la resolución al respecto de la Consejería competente en materia de cultura.

Artículo 2.3.3.-PLANEAMIENTO CON INCIDENCIA EN BIENES DE INTERES CULTURAL

La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incida sobre el área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura.

Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento se produjeran modificaciones en éste, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del trámite de información pública, que afectaran al contenido del informe al que se refiere el apartado anterior o a los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un segundo informe, con los mismos efectos, de la Consejería competente en materia de cultura.

Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán favorables si transcurrieran tres meses desde su petición y no se hubiesen emitido.

En la elaboración y tramitación de las evaluaciones establecidas por la legislación en materia de impacto ambiental y de los planes y proyectos regionales

regulados en la legislación sobre ordenación del territorio, cuando las actuaciones a que se refieran puedan afectar al patrimonio arqueológico o etnológico, se efectuará una estimación de la incidencia que el proyecto, obra o actividad puedan tener sobre los mismos. Tal estimación deberá ser realizada por un técnico con competencia profesional en la materia y someterse a informe de la Consejería competente en materia de cultura, cuyas conclusiones serán consideradas en la declaración de impacto ambiental o instrumento de ordenación afectados.

En aquellos casos en los que las actuaciones puedan afectar, directa o indirectamente, a bienes incoados o declarados de interés cultural, será preceptiva la autorización de la Consejería competente en materia de cultura.

CAPÍTULO III.-FICHAS DEL CATÁLOGO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS		
Nº FICHA	ELEMENTO	NÚCLEO
PROTECCION INTEGRAL		
1	Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción	Villasur de Herreros
2	Muralla	Villasur de Herreros
3	Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora	Urrez
4	Ermita de Nuestra Señora de la Cabrera	Término Municipal
PROTECCION ESTRUCTURAL		
5	Ermita de San Roque	Villasur de Herreros
6	Puente	Villasur de Herreros
7	Fragua	Villasur de Herreros
8	Herrería de Ángel Urrez	Villasur de Herreros
9	Pilón	Villasur de Herreros
10	Horno	Villasur de Herreros
11	Potro	Urrez
12	Lavadero	Urrez
13	Horno	Urrez
14	Pilón	Urrez
15	Antigua Central Hidroeléctrica	Término Municipal
16	Molino	Urrez
PROTECCION AMBIENTAL		
17	Edificio de almacén-henil en Calle Los Herreros nº 3.	Villasur de Herreros
18	Edificio de almacén-henil en Calle Los Herreros nº 5.	Villasur de Herreros
19	Edificio de almacén-henil en Calle Los Herreros nº 7.	Villasur de Herreros
20	Edificio de vivienda en Calle La Asunción nº 12.	Villasur de Herreros
21	Edificio de vivienda en Calle Plaza la Iglesia nº 9.	Villasur de Herreros
22	Edificio de vivienda en Calle La Asunción nº 10.	Villasur de Herreros
23	Edificio de almacén-henil en Plaza Centro nº 14.	Villasur de Herreros
24	Edificio de vivienda en Calle Plaza Centro nº 15.	Villasur de Herreros
25	Edificio de bar y ocio en la Plaza del Estudiante nº 5.	Villasur de Herreros
26	Edificio de vivienda en Calle Sagrada Familia nº 1.	Villasur de Herreros
27	Edificio de vivienda en Plaza del Estudiante nº 3.	Villasur de Herreros
28	Edificio de vivienda en Calle Burgos nº 24.	Villasur de Herreros
29	Edificio de almacén-henil en Calle Burgos nº 23.	Villasur de Herreros
30	Edificio de vivienda en Calle San Roque nº 2.	Villasur de Herreros

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS (BURGOS)

Nº FICHA	ELEMENTO	NÚCLEO
31	Edificio de vivienda en Calle San Roque nº 9.	Villasur de Herreros
32	Edificio de vivienda en Plaza Mayor nº 11.	Villasur de Herreros
33	Edificio de vivienda en Plaza Mayor nº 15.	Villasur de Herreros
34	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 6.	Villasur de Herreros
35	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 8.	Villasur de Herreros
36	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 10.	Villasur de Herreros
37	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 12.	Villasur de Herreros
38	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 14.	Villasur de Herreros
39	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 16.	Villasur de Herreros
40	Edificio de vivienda en Plaza Sierra de la Demanda nº 4.	Villasur de Herreros
41	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 7.	Villasur de Herreros
42	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 9.	Villasur de Herreros
43	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 11.	Villasur de Herreros
44	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 13.	Villasur de Herreros
45	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 15.	Villasur de Herreros
46	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 17.	Villasur de Herreros
47	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 19.	Villasur de Herreros
48	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 21.	Villasur de Herreros
49	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 2.	Urrez
50	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 4.	Urrez
51	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 6.	Urrez
52	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 24.	Urrez
53	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 26.	Urrez
54	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 28.	Urrez
55	Edificio administrativo en Calle Bolera nº 30.	Urrez
56	Edificio de vivienda en Calle Real nº 20.	Urrez
57	Edificio de vivienda con potro de herrar en Calle Real nº 5.	Urrez
58	Edificio de vivienda en Calle Real nº 38.	Urrez
59	Edificio de vivienda en Calle Real nº 40.	Urrez
60	Edificio de vivienda en Calle Real nº 42.	Urrez
61	Edificio de vivienda en Calle Real nº 54.	Urrez
62	Edificio de almacén-henil en Calle La Puebla nº 13.	Urrez
63	Edificio de vivienda en Calle La Puebla nº 25.	Urrez
64	Edificio de vivienda en Calle La Puebla nº 32.	Urrez
65	Edificio de bar y ocio en Calle La Puebla nº 30.	Urrez
66	Edificio de vivienda en Calle El Río nº 38.	Urrez
67	Edificio de almacén-henil en Calle Bolera nº 27.	Urrez

Burgos, Julio de 2.013

EL REDACTOR

COLABORADOR


Fdo. Óscar Espinosa Camarero
Arquitecto

Fdo. Miguel Ángel Ordóñez Gutiérrez
Ingeniero de Caminos, C. y P.

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 1
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	IGLESIA DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN PLAZA DE LA IGLESIA, 3 75432-01 EDIFICACIÓN RELIGIOSA	GRADO DE PROTECCION INTEGRAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLOS XII, XV, XVII y XVIII	ORGANIZACIÓN INTERNA	MUCHO
ESTILO ARQUITECT.	GÓTICO, TORRE ROMÁNICA	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	EQUIPAMIENTO RELIGIOSO	FACHADA	MUCHO
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	MUCHO
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN SINGULAR AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	METÁLICA CON VIDRIERAS, PORTÓN MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CERRAMIENTO PARCELA PIEDRA Y REJERIA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		- PUERTA DE LA TORRE AL OESTE SEMITAPIADA. - CONSTRUCCIÓN DE LADRILLO SIN REVOCAR ADOSADA EN PARAMENTO NORTE.			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	NO
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
FORJADOS Y ESCALERAS	LA TOTALIDAD		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	NO
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS	LA TOTALIDAD					
REJERIAS	LA TOTALIDAD					
OTROS	CAMPANAS, RELOJ, VELETA PILA BAUTISMAL Y SARCOFAGO					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 2
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	MURALLA PASEO DE LA MURALLA ELEMENTO SINGULAR	GRADO DE PROTECCION INTEGRAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO X	ORGANIZACIÓN INTERNA	
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR DEFENSIVO	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	CERRAMIENTO DE EDIFICACIONES	FACHADA	
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN SINGULAR INTEGRADA EN EDIFICIOS	OTROS	
Nº DE PLANTAS			
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	MALO
FACHADA		FACHADA	
CUBIERTA		CUBIERTA	
CARPINTERIA		CARPINTERIA	
OTROS		OTROS	DEMOLIDA PARCIALMENTE

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS			- SUSTITUCIONES PARCIALES.			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA					
CUBIERTA						
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	NO
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	SI
FORJADOS Y ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	NO
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 3
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	IGLESIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA CALLE BOLERA, 21 68007-01 EDIFICACIÓN RELIGIOSA	GRADO DE PROTECCION INTEGRAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLOS XV, XVI y XVIII	ORGANIZACIÓN INTERNA	MUCHO
ESTILO ARQUITECT.	GÓTICO, BARROCO Y NEOCLÁSICO	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	EQUIPAMIENTO RELIGIOSO	FACHADA	MUCHO
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	MUCHO
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN SINGULAR AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLERÍA Y SILLAREJO	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	METÁLICA, PORTÓN MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CERRAMIENTO PARCELA MURO PIEDRA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS	LA TOTALIDAD				
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS	LA TOTALIDAD				
BALCONES/GALERIAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	NO
FORJADOS Y ESCALERAS	LA TOTALIDAD	MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
BLASONES/ESCUDOS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS	LA TOTALIDAD				
REJERIAS	LA TOTALIDAD				
OTROS	MURO CERRAMIENTO PARCELA CAMPANA Y VELETA				

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 4
Núcleo	SUELO RÚSTICO	GRADO DE PROTECCION INTEGRAL
ELEMENTO	ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABRERA	
DIRECCION	SUELO RÚSTICO (3 Km al oeste de Urrez)	
REF. CATASTRAL	POLIGONO 603, PARCELA 5620	
NATURALEZA	EDIFICACIÓN RELIGIOSA	

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLOS XVII y XVIII	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	MUCHO
<i>ESTILO ARQUECT.</i>	RELIGIOSO POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	MUCHO
<i>USO</i>	EQUIPAMIENTO RELIGIOSO	<i>FACHADA</i>	MUCHO
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	MUCHO
<i>TIPOLOGIA</i>	EDIFICACIÓN SINGULAR AISLADA	<i>OTROS</i>	
<i>Nº DE PLANTAS</i>	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA EN SILLERÍA	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA	<i>CARPINTERIA</i>	BUENO
<i>OTROS</i>	PORTADA ARCO MEDIO PUNTO TRES ARQUIVOLTAS	<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
<i>FACHADAS</i>	LA TOTALIDAD		- BARANDILLA ACERO INOXIDABLE EN MURO DE PARCELA		
<i>VOLUMETRIA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>FÁBRICAS</i>	LAS DE PIEDRA				
<i>CUBIERTA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>CHIMENEAS</i>		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
<i>ALEROS/CORNISAS</i>	LA TOTALIDAD	<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	NO
<i>BALCONES/GALERIAS</i>		<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN</i>	NO
<i>FORJADOS Y ESCALERAS</i>	LA TOTALIDAD	<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	NO
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>		<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>DINTELES/JAMBAS</i>					
<i>CARPINTERIAS</i>	LA TOTALIDAD				
<i>REJERIAS</i>	LA TOTALIDAD				
<i>OTROS</i>	PORTADA ARCO MEDIO PUNTO CORNISA DE PIEDRA				

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	5
ELEMENTO	ERMITA DE SAN ROQUE	GRADO DE PROTECCION
DIRECCION	PLAZA DE SAN ROQUE S/N	ESTRUCTURAL
REF. CATASTRAL	75396-01	
NATURALEZA	EDIFICACIÓN RELIGIOSA	

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XVI, RECONSTRUCCIÓN TOTAL AÑO 2007	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	MUCHO
<i>ESTILO ARQUITECT.</i>	RELIGIOSO POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	MUCHO
<i>USO</i>	EQUIPAMIENTO RELIGIOSO	<i>FACHADA</i>	MUCHO
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	MUCHO
<i>TIPOLOGIA</i>	EDIFICACIÓN SINGULAR AISLADA	<i>OTROS</i>	
<i>Nº DE PLANTAS</i>	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADOS DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA EN SILLERÍA	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA	<i>CARPINTERIA</i>	BUENO
<i>OTROS</i>	ATRIO CUBIERTA	<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
<i>FACHADAS</i>	LA TOTALIDAD				
<i>VOLUMETRIA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>FÁBRICAS</i>	LAS DE PIEDRA				
<i>CUBIERTA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>CHIMENEAS</i>					
<i>ALEROS/CORNISAS</i>					
<i>BALCONES/GALERIAS</i>					
<i>FORJADOS Y ESCALERAS</i>	LA TOTALIDAD	<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	NO
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>		<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN</i>	NO
<i>DINTELES/JAMBAS</i>		<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	NO
<i>CARPINTERIAS</i>	LA TOTALIDAD	<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>REJERIAS</i>	LA TOTALIDAD				
<i>OTROS</i>					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 7
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	FRAGUA PASEO DE LA MURALLA, 1 76447-01 EDIFICIO INDUSTRIAL	GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-INDUSTRIAL. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIN DETERMINAR, RECONSTRUIDO SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	FACHADA	MUCHO
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN AISLADA	OTROS	EDIFICACIÓN HISTÓRICA INDUSTRIAL
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	METÁLICA Y MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		- CARPINTERÍA METÁLICA			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD		- PORTÓN EN ESQUINA DE FACHADA CON LATERALES DE REVOCO			
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
FORJADOS Y ESCALERAS	LA TOTALIDAD					
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 8
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	HERRERÍA DE ÁNGEL URREZ CALLE MANUELA SAENZ, 1 76414-02 EDIFICIO INDUSTRIAL	GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-INDUSTRIAL. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	1910	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA	OTROS	EDIFICACIÓN HISTÓRICA INDUSTRIAL
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA. SILLARES EN ESQUINA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA. PORTÓN TRASERO METÁLICO	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		- PORTÓN METÁLICO			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
FORJADOS Y ESCALERAS	LA TOTALIDAD		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS	FUELLE, FRAGUA Y ÚTILES					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	9
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	
ELEMENTO	PILÓN	ESTRUCTURAL	
DIRECCION	PLAZA SIERRA DE LA DEMANDA		
REF. CATASTRAL			
NATURALEZA	ELEMENTO SINGULAR		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	PILÓN Y FUENTE	FACHADA	
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA EN SILLERÍA	GENERAL	BUENO
FACHADA		FACHADA	
CUBIERTA		CUBIERTA	
CARPINTERIA		CARPINTERIA	
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS					
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA				
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
FORJADOS Y ESCALERAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 10
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	HORNO CALLE SAN ROQUE, 65 76424-04 EDIFICIO INDUSTRIAL	GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	EQUIPAMIENTO DE OCIO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	CHIMENEA: BASTANTE
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	HORMIGÓN Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CHIMENEA EN ELEMENTOS CERÁMICOS	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS	LA TOTALIDAD				
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS	LA TOTALIDAD				
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
FORJADOS Y ESCALERAS	LA TOTALIDAD	CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 11
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	POTRO DE HERRAR CALLE REAL, 3 y 5 68995-01 y 02 EDIFICIO INDUSTRIAL	GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	EQUIPAMIENTO HISTÓRICO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	POTRO DE HERRAR EN MADERA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS	LA TOTALIDAD				
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
FORJADOS Y ESCALERAS	LA TOTALIDAD	CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS					
OTROS	ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL POTRO				

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 12
ELEMENTO	LAVADERO	GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL
DIRECCION	CALLE EL RIO, 2A	
REF. CATASTRAL	69996-05	
NATURALEZA	INSTALACIÓN CUBIERTA	

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XIX	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	MUCHO
<i>ESTILO ARQUITECT.</i>	POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	MUCHO
<i>USO</i>	EQUIPAMIENTO HISTÓRICO	<i>FACHADA</i>	BASTANTE
<i>PROPIEDAD</i>	PÚBLICA	<i>CUBIERTA</i>	BASTANTE
<i>TIPOLOGIA</i>	AISLADA	<i>OTROS</i>	VASO: MUCHO
<i>Nº DE PLANTAS</i>	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA Y MADERA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA EN SILLERÍA Y REVOCO	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	MADERA Y TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>		<i>CARPINTERIA</i>	BUENO
<i>OTROS</i>	VASO LAVADERO EN PIEDRA	<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
<i>FACHADAS</i>	LA TOTALIDAD				
<i>VOLUMETRIA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>FÁBRICAS</i>	LAS DE PIEDRA				
<i>CUBIERTA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>CHIMENEAS</i>					
<i>ALEROS/CORNISAS</i>					
<i>BALCONES/GALERIAS</i>					
<i>FORJADOS Y ESCALERAS</i>	LA TOTALIDAD	<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	SI
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>		<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN</i>	NO
<i>DINTELES/JAMBAS</i>		<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	SI
<i>CARPINTERIAS</i>		<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>REJERIAS</i>					
<i>OTROS</i>	VASO LAVADERO ESTRUCTURA DE MADERA				

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 13
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	HORNO CALLE LA PUEBLA, 15 69005-06 EDIFICIO INDUSTRIAL	GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	EQUIPAMIENTO DE OCIO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	CHIMENEA: BASTANTE
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CHIMENEA EN ELEMENTOS CERÁMICOS	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS	LA TOTALIDAD				
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS	LA TOTALIDAD				
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
FORJADOS Y ESCALERAS	LA TOTALIDAD	CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	PUERTA DE ENTRADA	RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 14
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	PILÓN CALLE REAL ELEMENTO SINGULAR	GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	PILÓN Y FUENTE	FACHADA	
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	HORMIGÓN CON REMATE DE PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA		FACHADA	
CUBIERTA		CUBIERTA	
CARPINTERIA		CARPINTERIA	
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS					
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	REIMATE DE PIEDRA				
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
FORJADOS Y ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS					
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS					
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS		
		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	NO
		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS SUELO RÚSTICO	Nº FICHA 15
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARRETERA BU-820. PARAJE ARCO DE SAN JUAN POLIGONO 503, PARCELA 5270 ELEMENTO SINGULAR	GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-INDUSTRIAL. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	AÑO 1935	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUITECT.	INDUSTRIAL	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y VIVIENDA EN DESUSO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	MAQUINARIA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA, HORMIGÓN Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA, REVOCOS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	MAQUINARIA: BUENO

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS	LA TOTALIDAD				
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	REMATE DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS	LA TOTALIDAD	CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
FORJADOS Y ESCALERAS	LA TOTALIDAD	MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
BLASONES/ESCUDOS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS	MAQUINARIA E INSTALACIONES				

Planeamiento NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA **15**

Núcleo SUELO RÚSTICO

ELEMENTO ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
DIRECCION CARRETERA BU-820. PARAJE ARCO DE SAN JUAN
REF. CATASTRAL POLIGONO 503, PARCELA 5270
NATURALEZA ELEMENTO SINGULAR

GRADO DE PROTECCION

ESTRUCTURAL

DESCRIPCION FOTOGRAFICA




Maquinaria electromecánica

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS SUELO RÚSTICO	Nº FICHA 16
ELEMENTO	MOLINO	GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL
DIRECCION	CAMINO DEL LLANO. PARAJE EL PONTÓN	
REF. CATASTRAL	POLIGONO 605, PARCELA 6446	
NATURALEZA	EDIFICIO INDUSTRIAL	

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	INDUSTRIAL	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	OCIO. MOLINO EN DESUSO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	PORCHE: BASTANTE
Nº DE PLANTAS	UNA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS	LA TOTALIDAD				
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	REMATE DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
FORJADOS Y ESCALERAS	LA TOTALIDAD	CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	17
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE LOS HERREROS, 3		
REF. CATASTRAL	76432-08		
NATURALEZA	EDIFICIO ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL
Nº DE PLANTAS	DOS		EN 1ª PLANTA: MUCHO
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA. DINTEL Y JAMBAS PORTÓN EN MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO DE PORTÓN EN PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA Y PIEDRA	-HUECO DE PLANTA 1ª RECERCADO EN SILLARES CEGADO			
VOLUMETRIA		-ENCALADO DE FACHADA			
FÁBRICAS	DE PIEDRA				
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BALCONES/GALERIAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
FORJADOS Y ESCALERAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE PORTÓN Y HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA	Se permite la apertura de nuevos huecos en plantas baja y 1ª. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	18
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE LOS HERREROS, 5		
REF. CATASTRAL	76432-07		
NATURALEZA	EDIFICIO ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL
Nº DE PLANTAS	DOS		EN 1ª PLANTA: MUCHO
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA. DINTEL Y JAMBAS PORTÓN EN MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO DE PORTÓN EN PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA Y PIEDRA	-HUECO DE PLANTA BAJA RECERCADO CON SILLARES CEGADO -ENCALADO DE FACHADA			
VOLUMETRIA					
FÁBRICAS	DE PIEDRA				
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BALCONES/GALERIAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
CARPINTERIAS	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE PORTÓN Y HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA	Se autoriza la ampliación de los huecos de ventana existentes en planta 1ª, siempre que se recerquen con sillería de piedra. Se permite la apertura de nuevos huecos en plantas baja y 1ª. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	19
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE LOS HERREROS, 7		
REF. CATASTRAL	76432-06		
NATURALEZA	EDIFICIO ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	HUECOS TRADICIONALES DE HENIL EN 1ª Y 2ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO EN PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA. DINTEL Y JAMBAS HUECOS EN MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO DE PORTÓN EN PB, HUECOS DE PAJAR EN 1ª Y 2ª PLANTA DE FACHADA LATERAL NORTE, ENTRAMADO Y PIEDRA	-CARPINTERIA DE PORTÓN DE FACHADA ESTE EN COLOR IMPROPIO			
VOLUMETRIA		-RECORTE DE DINTEL EN HUECO DE FACHADA ESTE			
FÁBRICAS	DE PIEDRA				
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS					
CARPINTERIAS	MORFOLOGÍA Y MATERIAL DE PORTÓN Y HUECOS DE PAJAR DE 1ª Y 2ª PLANTA				
REJERIAS					
OTROS					
		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
		Se autoriza la ampliación del hueco de ventana existente en planta baja, siempre que se recerque con sillería de piedra. Se permite la apertura de nuevos huecos en plantas baja, 1ª y 2ª. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	20
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE LA ASUNCIÓN, 12		
REF. CATASTRAL	75437-08		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.890)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLARES FACHADA PRINCIPAL. ENTRAMADO Y REVOCO EN FACHADA LATERAL	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA. DINTEL Y JAMBAS HUECOS EN MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	PRINCIPAL Y LATERAL		-PUERTA DE ACCESO Y VENTANA COMO MODIFICACIÓN DEL PORTÓN ORIGINAL			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS	LA TOTALIDAD		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
FORJADOS Y ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	21
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
DIRECCION	PLAZA DE LA IGLESIA, 9		
REF. CATASTRAL	75437-01		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN MAMPOSTERÍA FACHADA PRINCIPAL. ENTRAMADO Y REVOCO EN FACHADA LATERAL	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	PRINCIPAL Y LATERAL	-TEJA			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS	LA TOTALIDAD	CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
FORJADOS Y ESCALERAS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS					
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 22
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE DE LA ASUNCIÓN, 10 75435-01 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	FACHADA PRINCIPAL CON GRANDES SILLARES COLOCADOS A HUESO: MUCHO
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA FACH. PRINC. MAMPOSTERÍA PB Y ENTRAMADO Y REVOCO EN FACHADA LATERAL	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	TODA LA FACHADA PRINCIPAL, ENTRAMADO Y PIEDRA DE FACHADA LATERAL					
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE PORTÓN DE MADERA DE FACHADA PRINCIPAL		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS			Se permite la apertura de nuevos huecos en fachada lateral. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m.			
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 23
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO PLAZA CENTRO, 14 76423-15 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN PLANTA 1ª Y DINTEL PORTÓN: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO DE PORTÓN EN PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA Y PIEDRA	-CARPINTERÍA DE PORTÓN DE FACHADA ESTE EN COLOR IMPROPIO			
VOLUMETRIA		-RECORTE DE DINTEL EN HUECO DE FACHADA ESTE			
FÁBRICAS	DE PIEDRA				
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS					
CARPINTERIAS	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE PORTÓN Y HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA				
REJERIAS					
OTROS					
		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
		Se autoriza la ampliación de los huecos de ventana existentes en planta baja y 1ª, siempre que se recerquen con sillería de piedra. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	24
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	PLAZA CENTRO, 15		
REF. CATASTRAL	76423-14		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD	-RECERCADO DE VENTANA EN PLANTA 1ª CON REVOCO Y PINTURA			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD	-JUNTAS DE MAMPUESTOS RESALTADAS Y EN COLOR BLANCO			
FÁBRICAS	DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS	LA TOTALIDAD				
BALCONES/GALERIAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	25
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	
ELEMENTO	EDIFICIO	AMBIENTAL	
DIRECCION	PLAZA ESTUDIANTE, 5		
REF. CATASTRAL	76423-12		
NATURALEZA	EDIFICIO DE BAR Y OCIO		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XX (1.952)	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	POCO
<i>ESTILO ARQUITECT.</i>	POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	BASTANTE
<i>USO</i>	RESIDENCIAL Y BAR	<i>FACHADA</i>	BASTANTE
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	BASTANTE
<i>TIPOLOGIA</i>	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	<i>OTROS</i>	
<i>Nº DE PLANTAS</i>	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA Y MADERA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA SILLARES	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	MADERA Y TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA	<i>CARPINTERIA</i>	BUENO
<i>OTROS</i>	REJERÍA EN HUECOS DE PLANTA BAJA	<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
<i>FACHADAS</i>	LA TOTALIDAD				
<i>VOLUMETRIA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>FÁBRICAS</i>	DE PIEDRA				
<i>CUBIERTA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>CHIMENEAS</i>					
<i>ALEROS/CORNISAS</i>	LA TOTALIDAD				
<i>BALCONES/GALERIAS</i>			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS		
<i>ESCALERAS</i>		<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	SI
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>		<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</i>	SI
<i>DINTELES/JAMBAS</i>		<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	SI
<i>CARPINTERIAS</i>		<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>REJERIAS</i>	HUECOS DE PLANTA BAJA				
<i>OTROS</i>					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	26
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	
ELEMENTO	EDIFICIO	AMBIENTAL	
DIRECCION	CALLE SAGRADA FAMILIA, 1		
REF. CATASTRAL	76423-11		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.903)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y ALUMINIO	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN SU COLOR COLOCADA A HACES EXTERIORES			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 27
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO PLAZA ESTUDIANTE, 3 76426-02 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL (DESHABITADO)	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA FACH. PRINC. MAMPOST. LATERAL	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	BALCÓN PIEDRA Y ANTEPECHO DE FORJA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	PRINCIPAL Y LATERAL		-HUECO DE VENTANA PLANTA BAJA FACHADA LATERAL RECERCADO			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD		CON REVOCO Y PINTURA BLANCA.			
FÁBRICAS	DE PIEDRA		-REVOCO DE REPARACIÓN DE FACHDA LATERAL.			
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BALCONES/GALERIAS	BALCÓN DE FACHADA PRINCIPAL		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS						
REJERIAS	DE BALCÓN					
OTROS	INSCRIPCIONES FACHADA PPAL					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 28
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BURGOS, 24 75431-07 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA CON FACHADA A DOS CALLES	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	PRINCIPAL Y TRASERA		-CARPINTERÍA METÁLICA EN PLANTA 1ª COLOCADA A HACES EXTERIORES			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD		-DIMENSIÓN HUECO DE VENTANA PLANTA BAJA			
FÁBRICAS	DE PIEDRA		-CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN SU COLOR DE PUERTA PRINCIPAL			
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BALCONES/GALERIAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 29
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BURGOS, 23 75423-09 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	SOLO HUECO PORTÓN EN PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA Y PIEDRA	-RECERCADO CON REVOCO DE HUECO DE PORTÓN			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	DE PIEDRA				
CUBIERTA					
CHIMENEAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS		Se autoriza la ampliación de los huecos de ventana existentes en planta baja y 1ª, siempre que se recerquen con sillería de piedra. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m.			
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS	INSCRIPCIONES DINTEL				

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	30
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	
ELEMENTO	EDIFICIO	AMBIENTAL	
DIRECCION	CALLE SAN ROQUE, 2		
REF. CATASTRAL	75421-05		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XIX	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	POCO
<i>ESTILO ARQUECT.</i>	POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	BASTANTE
<i>USO</i>	RESIDENCIAL	<i>FACHADA</i>	BASTANTE
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	BASTANTE
<i>TIPOLOGIA</i>	MANZANA CERRADA. EN ESQUINA, TRES FACHADAS	<i>OTROS</i>	
<i>Nº DE PLANTAS</i>	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA Y MADERA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA (TODAS)	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	MADERA Y TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA Y ALUMINIO	<i>CARPINTERIA</i>	BUENO
<i>OTROS</i>		<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
<i>FACHADAS</i>	LA TOTALIDAD		-SOBREVENTANAS DE ALUMINIO EN SU COLOR			
<i>VOLUMETRIA</i>	LA TOTALIDAD					
<i>FÁBRICAS</i>	DE PIEDRA					
<i>CUBIERTA</i>	LA TOTALIDAD					
<i>CHIMENEAS</i>			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
<i>ALEROS/CORNISAS</i>	LA TOTALIDAD		<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	SI
<i>BALCONES/GALERIAS</i>			<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</i>	SI
<i>ESCALERAS</i>			<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	SI
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>			<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>DINTELES/JAMBAS</i>						
<i>CARPINTERIAS</i>						
<i>REJERIAS</i>						
<i>OTROS</i>						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	31
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE SAN ROQUE, 9		
REF. CATASTRAL	75428-18		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y ALUMINIO	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-SOBREVENTANAS DE ALUMINIO			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD		- RECERCADO HUECOS PLANTA BAJA CON REVOCO Y PINTURA BLANCA			
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	32
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	
ELEMENTO	EDIFICIO	AMBIENTAL	
DIRECCION	PLAZA MAYOR, 11		
REF. CATASTRAL	75427-12		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XIX (1.865)	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	POCO
<i>ESTILO ARQUITECT.</i>	POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	BASTANTE
<i>USO</i>	RESIDENCIAL	<i>FACHADA</i>	BASTANTE
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	BASTANTE
<i>TIPOLOGIA</i>	MANZANA CERRADA EN ESQUINA, TRES FACHADAS	<i>OTROS</i>	
<i>Nº DE PLANTAS</i>	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA Y MADERA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA MAMPOST Y SILLERÍA FACHADA PRINC. MAMPOST. Y ENTRAMADO-REVOCO FACH. LATER.	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	MADERA Y TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA	<i>CARPINTERIA</i>	BUENO
<i>OTROS</i>	DOBLE DINTEL PUERTA ENTRADA	<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
<i>FACHADAS</i>	LA TOTALIDAD		-LONGITUD VENTANA PLANTA BAJA Y DINTEL DE HORMIGÓN			
<i>VOLUMETRIA</i>	LA TOTALIDAD					
<i>FÁBRICAS</i>	PIEDRA, ENTRAMADO Y TAPIAL					
<i>CUBIERTA</i>	LA TOTALIDAD					
<i>CHIMENEAS</i>			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
<i>ALEROS/CORNISAS</i>	LA TOTALIDAD		<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	SI
<i>BALCONES/GALERIAS</i>			<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</i>	SI
<i>ESCALERAS</i>			<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	SI
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>			<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>DINTELES/JAMBAS</i>	DOBLE DINTEL PUERTA ENTRADA					
<i>CARPINTERIAS</i>						
<i>REJERIAS</i>						
<i>OTROS</i>	INSCRIPCIÓN DINTEL PUERTA					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 33
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO PLAZA MAYOR, 15 75415-09 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.908)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-CARPINTERÍA DE VENTANAS COLOCADA A HACES EXTERIORES			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	LA TOTALIDAD					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 34
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE ENTREPILONES, 6 75421-18 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO DE PORTON EN PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA Y ENTRAMADO MADERA	-PORTÓN REDUCIDO DEL ORIGINAL EN LADRILLO Y REVOCO			
VOLUMETRIA					
FÁBRICAS					
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA	RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
REJERIAS		Se autoriza la ampliación del hueco de ventana existente en planta baja. Se permite la apertura de nuevos huecos en planta de entrecubierta. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.				

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 35
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE ENTREPILONES, 8 75421-19 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		EN 1ª PLANTA: MUCHO
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y ALUMINIO	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO PORTON PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA, ENTRAMADO MADERA Y PIEDRA		-COLOR BLANCO EN PINTURA DE REVOCO			
VOLUMETRIA						
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BALCONES/GALERIAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
CARPINTERIAS	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE HUECO DE PORTÓN Y DE PAJAR DE 1ª PLANTA		Se permite la apertura de nuevos huecos en planta de entrecubierta. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
REJERIAS						
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	36
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
DIRECCION	CALLE ENTREPILONES, 10		
REF. CATASTRAL	75421-19		
NATURALEZA	EDIFICIO ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		EN 1ª PLANTA: MUCHO
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ADOBE PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO PORTON PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA, ENTAMADO MADERA Y PIEDRA		-COLOR BLANCO EN PINTURA DE REVOCO			
VOLUMETRIA						
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	MORFOLOGÍA Y MATERIAL DE HUECO DE PORTÓN Y DE PAJAR DE 1ª PLANTA		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
REJERIAS			Se permite la apertura de nuevos huecos en planta de entrecubierta. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	37
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
DIRECCION	CALLE ENTREPILONES, 12		
REF. CATASTRAL	75421-21		
NATURALEZA	EDIFICIO ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR (EN REPARACIÓN)
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO PORTON PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA, ENTRAMADO MADERA Y PIEDRA		-HUECO TRADICIONAL DE PAJAR EN 1ª PLANTA CEGADO MITAD INFERIOR			
VOLUMETRIA			-TEXTURA Y COLOR DE REVOCO EN FACHADA DE ENTRECUBIERTA			
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS	MORFOLOGÍA Y MATERIAL DE HUECO DE PORTÓN					
REJERIAS						
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
<p>Se permite la apertura de nuevos huecos en plantas 1ª y de entrecubierta. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se deberá recuperar el hueco de pajar de planta 1ª considerado impropio y dotarle de la carpintería tradicional. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.</p>						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 38
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE ENTREPILONES, 14 75421-22 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO PORTON PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA, ENTAMADO MADERA Y PIEDRA					
VOLUMETRIA						
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	MORFOLOGÍA Y MATERIAL DE HUECO DE PORTÓN Y DE PAJAR DE 1ª PLANTA		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
REJERIAS			Se permite la apertura de nuevos huecos en plantas baja, recercados con sillares de piedra y de entrecubierta. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 39
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE ENTREPILONES, 16 75421-23 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	ENTAMADO MADERA		-PORTÓN NO ORIGINAL CON CARPINTERÍA METÁLICA			
VOLUMETRIA			-DIMENSIÓN HUECO DE VENTANA AMPLIADO. CARPINTERÍA METÁLICA			
FÁBRICAS			-MOCHETA DE PORTÓN Y RECERCADO HUECO DE VENTANA CON REVOCO			
CUBIERTA			-COLOR DE CANALÓN Y BAJANTE			
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
CARPINTERIAS			Se permite la modificación de huecos existentes y la apertura de nuevos. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
REJERIAS						
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 40
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO PLAZA SIERRA DE LA DEMANDA, 4 76426-03 EDIFICIO DE VENTANA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XVIII (1.727)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	DOBLE DINTEL PUERTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-DIMENSIÓN DE VENTANA DE 1ª PLANTA			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS	DOBLE DINTEL PUERTA ENTRADA					
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS	INSCRIPCIÓN DINTEL PUERTA					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	41
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CAMINO LAS ERAS, 7		
REF. CATASTRAL	77421-10		
NATURALEZA	EDIFICIO ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.878)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECOS PORTONES PB, HUECOS DE PAJAR EN 1ª PLANTA, ENTRAMADO MADERA Y PIEDRA	-FALTA DE CARPINTERÍA EN VENTANAS DE PLANTA BAJA			
VOLUMETRIA					
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA				
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BALCONES/GALERIAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS	GRAN DINTEL DE PORTÓN	RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
CARPINTERIAS	MORFOLOGÍA Y MATERIAL DE PORTONES Y HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA	Se autoriza la ampliación de los huecos de ventana existentes en planta baja, siempre que se recerquen con sillería de piedra. Se permite la apertura de nuevos huecos en planta 1ª. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	42
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	
ELEMENTO	EDIFICIO	AMBIENTAL	
DIRECCION	CAMINO LAS ERAS, 9		
REF. CATASTRAL	77421-09		
NATURALEZA	EDIFICIO ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XIX	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	POCO
<i>ESTILO ARQUITECT.</i>	POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	BASTANTE
<i>USO</i>	ALMACÉN-HENIL	<i>FACHADA</i>	BASTANTE
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	BASTANTE
<i>TIPOLOGIA</i>	MANZANA CERRADA	<i>OTROS</i>	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
<i>Nº DE PLANTAS</i>	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA Y MADERA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA PLANTA BAJA. REVOCO PLANTAS ALTAS	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	MADERA Y TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA	<i>CARPINTERIA</i>	REGULAR
<i>OTROS</i>		<i>OTROS</i>	


MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION			
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS	
<i>FACHADAS</i>	HUECO DE VENTANA PB FACHADA PRINCIPAL, HUECOS DE PAJAR EN 1ª PLANTA Y PIEDRA		
<i>VOLUMETRIA</i>			
<i>FÁBRICAS</i>	LAS DE PIEDRA		
<i>CUBIERTA</i>			
<i>CHIMENEAS</i>			
<i>ALEROS/CORNISAS</i>			
<i>BALCONES/GALERIAS</i>			
<i>ESCALERAS</i>			
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>			
<i>DINTELES/JAMBAS</i>			
<i>CARPINTERIAS</i>	MORFOLOGÍA Y MATERIAL DE HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA	TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS	
<i>REJERIAS</i>		<i>CONSERVACIÓN</i>	SI
<i>OTROS</i>		<i>MANTENIMIENTO</i>	SI
		<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI
		<i>RESTAURACIÓN</i>	SI
		<i>REFORMA</i>	SI
		<i>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</i>	SI
		<i>REHABILITACIÓN</i>	SI
		<i>AMPLIACIÓN</i>	SI

Se permite la apertura de nuevos huecos en planta baja de fachada trasera y 1ª planta de ambas fachadas. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se mantendrá la anchura del portón de fachada principal, pudiendo reducirse su altura. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 43
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CAMINO LAS ERAS, 11 77421-08 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y ADOBE CON REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	MALO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	MALO
OTROS		OTROS	


MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION																					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS																		
FACHADAS	HUECOS DE PORTONES, HUECOS DE PAJAR EN 1ª		-REVOCO DE PIEDRA EN PLANTA BAJA																		
	PLANTA, ENTRAMADO MADERA Y PIEDRA																				
VOLUMETRIA																					
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA																				
CUBIERTA			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS <table border="1"> <tr> <td>CONSERVACIÓN</td> <td>SI</td> <td>REFORMA</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO</td> <td>SI</td> <td>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>CONSOLIDACIÓN</td> <td>SI</td> <td>REHABILITACIÓN</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>RESTAURACIÓN</td> <td>SI</td> <td>AMPLIACIÓN</td> <td>SI</td> </tr> </table>			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI	MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI	CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI	RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI	REFORMA				SI															
MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)				SI															
CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN				SI															
RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN				SI															
CHIMENEAS																					
ALEROS/CORNISAS																					
BALCONES/GALERIAS																					
ESCALERAS																					
BLASONES/ESCUDOS																					
DINTELES/JAMBAS																					
CARPINTERIAS	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE PORTONES Y HUECOS DE PAJAR DE 1ª PLANTA																				
REJERIAS																					
OTROS																					

Se permite la apertura de nuevos huecos en plantas baja, 1ª y entrecubierta. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	44
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CAMINO LAS ERAS, 13		
REF. CATASTRAL	77421-07		
NATURALEZA	EDIFICIO ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		EN 1ª PLANTA: MUCHO
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA, ENTRAMADO MADERA Y PIEDRA		-DIMENSIÓN Y MATERIAL DE PORTÓN METÁLICO DE ENTRADA			
VOLUMETRIA						
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA					
CUBIERTA						
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS			Se permite la apertura de nuevos huecos en plantas baja y 1ª. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
CARPINTERIAS	MORFOLOGÍA Y MATERIAL DE HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA					
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 46
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CAMINO LAS ERAS, 17 77421-05 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	ENTRAMADO MADERA Y PIEDRA	-MATERIAL DE PORTÓN METÁLICO DE ENTRADA -HUECO DE PAJAR TRADICIONAL EN 1ª PLANTA MODIFICADO A VENTANA -MATERIAL METÁLICO DE POSTIGO Y ALFEIZAR DE HUECO 1ª PLANTA			
VOLUMETRIA					
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA				
CUBIERTA		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CHIMENEAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ALEROS/CORNISAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BALCONES/GALERIAS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
ESCALERAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS		Se permite la apertura de nuevos huecos en planta baja, 1ª y entrecubierta. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
DINTELES/JAMBAS					
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 47
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CAMINO LAS ERAS, 19 77421-04 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO PORTÓN EN PB Y HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA		-MATERIAL DE PORTÓN METÁLICO DE ENTRADA -CARPINTERÍA DE HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA -FALTA DE PINTURA EN EL REVOCO			
VOLUMETRIA						
FÁBRICAS						
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
REJERIAS			Se permite la apertura de nuevos huecos en planta 1ª y entrecubierta. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA 48
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CAMINO LAS ERAS, 21 77421-03 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		EN 1ª PLANTA: MUCHO
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	ENTRAMADO Y REVOCO	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	HUECO PORTÓN EN PB, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA Y ENTRAMADO MADERA	-COLOR BLANCO DE PINTURA DE FACHADA			
VOLUMETRIA					
FÁBRICAS					
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BALCONES/GALERIAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
CARPINTERIAS	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE PORTONES Y HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA	Se permite la apertura de nuevos huecos en plantas baja, 1ª y entrecubierta. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m. Se autoriza el incremento de altura hasta la del pajar contiguo o la del de mayor altura de la manzana.			
REJERIAS					
OTROS					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 49
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION	CALLE BOLERA, 2	
REF. CATASTRAL	68004-01	
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA	

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.890)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. DOS CUERPOS	OTROS	ESCUDO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-COLORACIÓN EN BLANCO DE LA JUNTA DE LOS MAMPUESTOS Y SILLARES -MATERIAL METÁLICO DE PUERTA			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS	ESCUDO EN FACHADA		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA	50
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
DIRECCION	CALLE BOLERA, 4		
REF. CATASTRAL	68004-02		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.890)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERIA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-COLORACIÓN EN BLANCO DE LA JUNTA DE LOS MAMPUESTOS Y SILLARES			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DIÑTELES/JAMBAS	RECERCADOS RELIEVE VENTANA					
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 51
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BOLERA, 6 68004-03 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.820)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERIA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-LADRILLO EN RECERCADO DE PUERTA		
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD		-REVOCO Y PINTURAS EN RECERCADO VENTANAS PLANTA 1ª		
FÁBRICAS	DE PIEDRA		-UBICACIÓN DE VENTANA EN HUECO DE PUERTA ORIGINAL		
CUBIERTA	LA TOTALIDAD		-LAGUEADO DE MAMPUESTOS EN FACHADA LATERAL		
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS		
ALEROS/CORNISAS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA				
BALCONES/GALERIAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS. INSCRIPCIÓN DINTEL				

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 52
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BOLERA, 24 69002-05 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.920)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS	LA TOTALIDAD				
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS					
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.				
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS		
		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 53
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BOLERA, 26 69002-04 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.900)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-RECERCADO DE LADRILLO EN VENTANAS			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD		-REFUERZO DE BASE DE ESQUINA			
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS						
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 54
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BOLERA, 28 69002-04 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.930)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-SOBREVENTANAS A HACES EXTERIORES -COLOR DE REVOCO DE RECERCADO VENTANAS		
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD				
FÁBRICAS	DE PIEDRA				
CUBIERTA	LA TOTALIDAD				
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS		
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS		MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS	DOBLE DINTEL HUECO ENTRADA	RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.				

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 55
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BOLERA, 30 69003-08 EDIFICIO ADMINISTRATIVO	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO, AYUNTAMIENTO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PUBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA (3 FACHADAS)	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD					
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BALCONES/GALERIAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
ESCALERAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
DIÑTELES/JAMBAS	RECERCADO RELIEVE VENTANAS		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 56
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION	CALLE REAL, 20	
REF. CATASTRAL	69992-01	
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA	

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XX (1.945)	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	POCO
<i>ESTILO ARQUECT.</i>	POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	BASTANTE
<i>USO</i>	RESIDENCIAL	<i>FACHADA</i>	BASTANTE
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	BASTANTE
<i>TIPOLOGIA</i>	MANZANA CERRADA EN ESQUINA (3 FACHADAS). CON GARAJE ADOSADO	<i>OTROS</i>	
<i>Nº DE PLANTAS</i>		DOS	
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA Y MADERA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	HORMIGÓN Y TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA	<i>CARPINTERIA</i>	BUENO
<i>OTROS</i>		<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
<i>FACHADAS</i>	LA TOTALIDAD		-PINTURA BLANCA EN LLAGUEADO DE MAMPUESTOS -EXCESO DE MATERIAL DE LLAGUEADOS -RECERCADOS DE VENTANAS DE FACHADA LATERAL CON MORTERO		
<i>VOLUMETRIA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>FÁBRICAS</i>	DE PIEDRA				
<i>CUBIERTA</i>	LA TOTALIDAD				
<i>CHIMENEAS</i>		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
<i>ALEROS/CORNISAS</i>		<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	SI
<i>BALCONES/GALERIAS</i>		<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</i>	SI
<i>ESCALERAS</i>		<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	SI
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>		<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>DINTELES/IAMBAS</i>					
<i>CARPINTERIAS</i>					
<i>REJERIAS</i>					
<i>OTROS</i>					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA	57
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
DIRECCION	CALLE REAL, 5		
REF. CATASTRAL	68995-01		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA CON POTRO DE HERRAR ANEXO (FICHA Nº 11)		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	VIVIENDA AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERIA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-EXCESO DE MORTERO EN REPARACIONES DE FACHADA			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS	PUERTA DE ENTRADA					
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA	58
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
DIRECCION	CALLE REAL, 38		
REF. CATASTRAL	68009-01		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERIA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-CARPINTERÍA METÁLICA EN SOBREVENTANAS A HACES EXTERIORES			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD		-RECERCADO DE LADRILLO EN VENTANAS FACHADA LATERAL			
FÁBRICAS	DE PIEDRA		-RECERCADO DE MORTERO EN VENTANA PLANTA BAJA FACHADA LATERAL			
CUBIERTA	LA TOTALIDAD		-PERSIANA DE PVC EN VENTANA DE PLANTA 1ª DE FACHADA LATERAL			
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS	CORNISA DE PIEDRA		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS	DOBLE DINTEL HUECO ENTRADA					
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 59
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE REAL, 40 68009-02 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERIA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-CARPINTERÍA METÁLICA EN SOBREVENTANAS A HACES EXTERIORES			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD		-REPARACIÓN CON MORTERO Y PINTURA DE IMITACIÓN MAMPOSTERÍA			
FÁBRICAS	DE PIEDRA		-CEGADO DE HUECO EN DOBLE DINTEL			
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS	DOBLE DINTEL HUECO ENTRADA					
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS					
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 60
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION	CALLE REAL, 42	
REF. CATASTRAL	68009-03	
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA	

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XIX	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	POCO
<i>ESTILO ARQUECT.</i>	POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	BASTANTE
<i>USO</i>	RESIDENCIAL	<i>FACHADA</i>	BASTANTE
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	BASTANTE
<i>TIPOLOGIA</i>	MANZANA CERRADA	<i>OTROS</i>	
<i>Nº DE PLANTAS</i>	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA Y MADERA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	MADERA Y TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA Y METÁLICA	<i>CARPINTERIA</i>	BUENO
<i>OTROS</i>		<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
<i>FACHADAS</i>	LA TOTALIDAD		-EXCESO DE MATERIAL EN JUNTAS DE MAMPUESTOS			
<i>VOLUMETRIA</i>	LA TOTALIDAD					
<i>FÁBRICAS</i>	DE PIEDRA					
<i>CUBIERTA</i>	LA TOTALIDAD					
<i>CHIMENEAS</i>			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
<i>ALEROS/CORNISAS</i>			<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	SI
<i>BALCONES/GALERIAS</i>			<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</i>	SI
<i>ESCALERAS</i>			<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	SI
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>			<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>DIÑTELES/JAMBAS</i>	DOBLE DINTEL HUECO ENTRADA					
<i>CARPINTERIAS</i>						
<i>REJERIAS</i>						
<i>OTROS</i>						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 61
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE REAL, 54 69004-0 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	NADA
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	HORMIGÓN Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-MORFOLOGÍA DEL RECERCIDO DE LA ENTRECUBIERTA			
VOLUMETRIA			-EXCESO DE MATERIAL EN LLAGUEADO DE MAMPUESTOS			
FÁBRICAS	DE PIEDRA		-SOBREVENTANAS METÁLICAS A HACES EXTERIORES			
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS	DOBLE DINTEL HUECO ENTRADA					
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 62
ELEMENTO	EDIFICIO	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION	CALLE LA PUEBLA, 13	
REF. CATASTRAL	69005-02	
NATURALEZA	EDIFICIO DE ALMACÉN-HENIL	

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XX	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	POCO
<i>ESTILO ARQUECT.</i>	POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	BASTANTE
<i>USO</i>	ALMACÉN-HENIL	<i>FACHADA</i>	BASTANTE
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	BASTANTE
<i>TIPOLOGIA</i>	AISLADA	<i>OTROS</i>	HUECO TRADICIONAL DE HENIL
<i>Nº DE PLANTAS</i>	DOS		EN 1ª PLANTA: MUCHO
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA Y MADERA	<i>GENERAL</i>	REGULAR
<i>FACHADA</i>	PIEDRA MAMPOSTERIA Y SILLERÍA	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	MADERA Y TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	MALO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA	<i>CARPINTERIA</i>	REGULAR
<i>OTROS</i>		<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
<i>FACHADAS</i>	ALTURA, HUECO PORTÓN, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA Y PIEDRA		-EXCESO DE MATERIAL Y COLOR BLANCO EN JUNTAS DE PIEDRA			
<i>VOLUMETRIA</i>						
<i>FÁBRICAS</i>	LAS DE PIEDRA					
<i>CUBIERTA</i>						
<i>CHIMENEAS</i>			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
<i>ALEROS/CORNISAS</i>			<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	SI
<i>BALCONES/GALERIAS</i>			<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</i>	SI
<i>ESCALERAS</i>			<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	SI
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>			<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>DINTELES/JAMBAS</i>	GRAN DINTEL DE PORTÓN		Se autoriza la ampliación del hueco de ventana existente en planta baja y la apertura de nuevos huecos en plantas baja y 1ª, siempre que se recerquen con sillería de piedra. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m.			
<i>CARPINTERIAS</i>	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE PORTÓN Y HUECO DE PAJAR DE 1ª PLANTA					
<i>REJERIAS</i>						
<i>OTROS</i>	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 63
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LA PUEBLA, 25 69005-14 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERIA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	ESCUDO

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			-SOBREVENTANA METÁLICA A HACES EXTERIORES			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-SOBREVENTANA METÁLICA A HACES EXTERIORES			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS	CORNISA DE PIEDRA		CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS	ESCUDO		RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS	DOBLE DINTEL HUECO ENTRADA					
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	64
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	
ELEMENTO	EDIFICIO	AMBIENTAL	
DIRECCION	CALLE LA PUEBLA, 32		
REF. CATASTRAL	69006-03		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
<i>ANTIGÜEDAD</i>	SIGLO XX (1.910)	<i>ORGANIZACIÓN INTERNA</i>	POCO
<i>ESTILO ARQUECT.</i>	POPULAR	<i>ESTRUCTURA</i>	BASTANTE
<i>USO</i>	RESIDENCIAL	<i>FACHADA</i>	BASTANTE
<i>PROPIEDAD</i>	PRIVADA	<i>CUBIERTA</i>	BASTANTE
<i>TIPOLOGIA</i>	MANZANA CERRADA	<i>OTROS</i>	ALERO DE TEJA: BASTANTE
<i>Nº DE PLANTAS</i>	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
<i>ESTRUCTURA</i>	PIEDRA Y MADERA	<i>GENERAL</i>	BUENO
<i>FACHADA</i>	PIEDRA SILLERÍA	<i>FACHADA</i>	BUENO
<i>CUBIERTA</i>	MADERA Y TEJA CERÁMICA	<i>CUBIERTA</i>	BUENO
<i>CARPINTERIA</i>	MADERA Y METÁLICA	<i>CARPINTERIA</i>	BUENO
<i>OTROS</i>		<i>OTROS</i>	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			-SOBREVENTANA METÁLICA A HACES EXTERIORES			
<i>FACHADAS</i>	LA TOTALIDAD		-SOBREVENTANA METÁLICA A HACES EXTERIORES			
<i>VOLUMETRIA</i>	LA TOTALIDAD					
<i>FÁBRICAS</i>	DE PIEDRA					
<i>CUBIERTA</i>	LA TOTALIDAD					
<i>CHIMENEAS</i>			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
<i>ALEROS/CORNISAS</i>	ALERO TIPO TEJEROZ		<i>CONSERVACIÓN</i>	SI	<i>REFORMA</i>	SI
<i>BALCONES/GALERIAS</i>			<i>MANTENIMIENTO</i>	SI	<i>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</i>	SI
<i>ESCALERAS</i>			<i>CONSOLIDACIÓN</i>	SI	<i>REHABILITACIÓN</i>	SI
<i>BLASONES/ESCUDOS</i>			<i>RESTAURACIÓN</i>	SI	<i>AMPLIACIÓN</i>	NO
<i>DINTELES/JAMBAS</i>						
<i>CARPINTERIAS</i>	PUERTA DE ENTRADA					
<i>REJERIAS</i>						
<i>OTROS</i>	INSCRIPCIÓN DINTEL PUERTA					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 65
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LA PUEBLA, 30 69006-04 EDIFICIO DE BAR Y OCIO	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUITECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL Y HOSTELERO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			-SOBREVENTANA METÁLICA A HACES EXTERIORES			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-SOBREVENTANAS METÁLICAS A HACES EXTERIORES -EXCESIVA CARTELERÍA PUBLICITARIA			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS	INSCRIPCIÓN DINTEL PUERTA					

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 66
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE EL RIO, 38 70002-06 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	HORMIGÓN Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			-SOBREVENTANA METÁLICA A HACES EXTERIORES			
FACHADAS	LA TOTALIDAD		-SOBREVENTANAS METÁLICAS A HACES EXTERIORES -EXCESIVO MATERIAL DE LLAGUEADO DE SILLARES -DISMINUCIÓN ANCHURA PUERTA DE ENTRADA			
VOLUMETRIA	LA TOTALIDAD					
FÁBRICAS	DE PIEDRA					
CUBIERTA	LA TOTALIDAD					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
BALCONES/GALERIAS			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
ESCALERAS			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
BLASONES/ESCUDOS			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS	DOBLE DINTEL DE PUERTA					
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS						

CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA 67
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BOLERA, 27 69011-01 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL PLANTA 1ª: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA Y MAMPORTERÍA, ADOBE Y ENTRAMADO	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	MALO
CARPINTERIA	MADERA Y DINTEL MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
FACHADAS	ALTURA, HUECOS PORTONES, HUECO DE PAJAR EN 1ª PLANTA, ENTRAMADO MADERA Y PIEDRA					
VOLUMETRIA						
FÁBRICAS	LAS DE PIEDRA					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS						
CARPINTERIAS	MORFOLOGIA Y MATERIAL DE PORTONES Y HUECOS DE PAJAR DE 1ª PLANTA					
REJERIAS						
OTROS						
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	REFORMA	SI
			MANTENIMIENTO	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
			CONSOLIDACIÓN	SI	REHABILITACIÓN	SI
			RESTAURACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO

Se autoriza la apertura de nuevos huecos en plantas baja, siempre que se recerquen con sillera de piedra y en planta 1ª. En todos los huecos predominará la dimensión vertical sobre la horizontal y no podrán tener una altura mayor de 1,20 m ni una anchura mayor de 0,90 m.